

お客様各位

QCR-S8-26-006

発行日:2026年4月24日

日本ボールドウィン株式会社

防爆モータ用ドライバー生産終了のご案内

平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

表記の件につきまして御報告申し上げます。

フィルムローラ洗浄装置におきまして、洗浄布の布送り制御に使用しておりますモータドライバーが、生産終了となっております。

ご案内を差し上げておりませんでした事をお詫びいたしますとともに、保守についてのご対応につきまして、ご案内いたします。

1. 生産終了機器について

- ① VLPSX-025P-SCA-0301(フィルムローラ洗浄装置制御盤内機器名:MD1 または MD2)

・後継機種 … VLPSX-025P-SCA-0371


互換性有:従来のパラメータが使用可能です。

- ② 接続ケーブル 3 種類

VLPSX-025P-SCA-0371への変更に伴い、CN6、CN7、CN8 用ケーブルの変更が必要となります。

・後継機種 …

CN6 用	CX06A-201B
CN7 用	CX07A-201B
CN8 用	N6562G01



赤枠内コネクタ CN6、CN7、CN8 の仕様
が変更となっております。

2. 更新する場合の必要機器(部品)について

上記、①と②の組み合わせでの更新となります。

以上